

0 ohm Jumper (either solder or 0402 if it fits)

0402 2.2uF Cap

0402 100nF Cap

0402 1uF Cap

0402 1nF Cap

0402 10uF Cap

0402 100 ohm Res

0402 4.75k ohm Res

0402 20.5k ohm Res